

# BZCS7-61 型线速度计米（数）器使用说明书

## 一、 简述

BZCS7-61 型线速度计米（数）器是专为电气系统在需要精确计米/计数，显示运行线速度并快速动作的场合而设计。本计米（数）器抗干扰能力强、计数精度高、可设定值靠性高、使用方便、读数清晰。

当配接电磁流量计、超声波流量计等时可精确显示当前的流速和累积的流量。现已可广泛应用与造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业长度、数量、流量等的显示和控制。

## 二、 技术指标:

### 1. 电气指标:

- 电源电压: AC85V~265V, 50HZ/60HZ
- 消耗功率: <5VA
- 绝缘阻抗: ≥50MΩ

### 2. 显示指标:

- 显示字型: LED 0.36" 0.4" (红)
- 显示位数: 6 位计数显示, 4 位线速度显示
- 计米（数）范围: 0.00001~999999
- 线速度显示范围: 0.000~999.9

### 3. 控制输出:

- 输出形式: 1 路继电器输出
- 触点容量: 1A 240VAC; 1A 28VDC

4. 输出给传感器电源: DC12V、≤50mA

### 5. 输入信号:

- 信号类型: NPN 信号输入
- 信号频率:  
CP1 端≤1000 次/秒  
CP2 端≤50 次/秒

### 6. 复位方式:

- 手动复位: d1、
- 自动复位: d2、
- 延时复位: d3

7. 外部复位输入信号: NPN 信号输入

8. 输出保持时间: 0.1~999.9 秒

9. 数据保存: 掉电数据保存十年

## 三、 使用环境

1. 环境温度 0°C~50°C 相对湿度≤90%  
2. 无水滴、蒸汽、灰尘及油性灰尘的场所。

3. 无腐蚀、易燃性气体的场所  
4. 无漂浮性的尘埃及金属微粒。  
5. 坚固无强振动的场所。

## 四、 安装方式(嵌入式安装):

体积: 72 (高) × 72 (宽) × 115 (深)

开孔: 68×68

## 五、 面板说明:

### 1. 输出指示灯:

当计米（数）器计到预设的数值时，指示灯被立即点亮。本计米（数）器有 1 路输出，对应指示灯 OUT1。

### 2. 计米（数）测量值显示 PV:

显示当前所测量到的数值。

### 3. 线速度显示 CP:

显示设备当前运行的线速度。当线速度大于 999.9 米/分时显示 out。

### 4. SET 设置键:

按住该键一段时间可进入设置菜单查阅并修改参数。每项参数设定完毕按下该键，确认修改并进入下一项设置。

### 5. ◀ 移位键:


进入设置菜单后，按该键可移动到所需修改的参数位置。

### 6. ▲ 加键:

进入设置菜单后，按该键可修改需要修改的位置上数值。

### 7. RST 复位键:

在工作状态，按该键将计数值清为零，并清除相应输出和指示灯。



## 六、 BZCS7-61 型计数器参数设置详解

### 1. 常用参数设置:

按住 SET 键 3 秒，进入第一层设置菜单，设置常用参数。

| 项目号  | 设置内容   | 设置范围              | 出厂设置    |
|------|--------|-------------------|---------|
| Po1  | 显示小数点  | 000000. ~0. 00000 | 000000. |
| Pst1 | 预置数    | 0. 00001~999999   | 100000. |
| Pt   | 计数延时时间 | 0. 1~999. 9       | 1. 0    |

#### (1) 计米显示小数点设置:

首先设置显示精度小数点。上排显示窗显示: Po1；下排显示窗小数点闪烁显示。按 ▲ 键，小数点从个位、十位……十万位循环移动。设置完毕，按 SET 键设置预置数。

#### (2) 预置数设置:

上排显示窗显示: Pst 1；下排显示窗显示 1 段预置数，个位闪烁显示。按 ▲ 键，闪烁位从个位、十位……十万位循环移动。当该位闪烁时按 ▲ 键，该位数加 1，按该键可从 0 至 9 循环。设置完毕，按 SET 键，设置计数输出延时时间。

#### (3) 计数输出延时时间:

上排显示窗显示: Pt 1；下排显示窗显示输出保持时间，个位闪烁显示。按 ▲ 键和 ▼ 键设置该参数。该时间值表示计米（数）值到达预置值时输出继电器吸合并保持的时间，计时时间到，自动清除继电器输出。时间设置范围为：0.1~999.9 秒。设置完毕，按 SET 键退出第一层设置菜单，

| 项目号 | 设置内容   | 设置范围              | 出厂设置  |
|-----|--------|-------------------|-------|
| Po2 | 比例小数点  | 000000. ~0. 00000 | 0000. |
| PSt | 比例值    | 0. 00001~999999   | 1. 0  |
| Pd  | 计数复位方式 | d1、d2、d3          | d1    |

进入工作状态。

### 2. 第二层参数设置:

按住 SET 键并且不理会进入第一层设置菜单的提示，6 秒后进入第二层设置菜单。首先设置比例小数点位置。

#### (1) 输入信号比例小数点位置设置:

上排显示窗显示：Po2；下排显示窗小数点闪烁显示。按键◀，小数点从个位、十位…十万位循环移动并闪烁显示。该小数点决定脉冲输入信号的最小精度，设在个位，则脉冲信号精度为米级，若将小数点设为 000.000，则脉冲信号精度精度为毫米级。设置完毕，按 SET 键设置比例值。

### (2) 计米比例设置：

上排显示窗显示：PSt；下排显示窗显示比例值，个位闪烁显示。按键◀和▲键设置该参数。比例值表示每个脉冲信号表示的长度。若外部传感器发出的信号为 0.254 米/个，则将计米比率设为：0.254。设置完毕，按 SET 键进入计数复位方式设置。

### (3) 计数复位方式设置：


上排显示窗显示：Pd1；下排显示窗显示复位方式代码 d1。按▲键，下排显示窗从 d1、d2、d3 循环显示。

● d 1 手动复位：在该工作方式当计米（数）器计到预置数时，计数输出继电器立即动作，指示灯立即点亮，但不会自动复位，输出状态也一直保持，直至按复位 RST 键或外加计数复位信号。

● d 2 数字显示立即复位：在该工作方式当计米（数）器计到一段预置数时，计数显示立即复位为零并重新计米/计数，计数输出继电器立即动作，指示灯立即点亮，输出保持时间结束立即自动清除计数继电器的输出，熄灭计数输出指示灯。

d 3 数字显示延时复位：在该工作方式当计米（数）器计到一段预置数时，计数输出继电器立即动作，指示灯立即点亮，输出保持时间结束立即自动清除继电器的输出和显示值，并熄灭指示灯。

设置完毕，按 SET 键退出第二层菜单，进入工作状态。



### 3. 接线端子说明：

#### (1) 信号输入：


高频输入 (CP1)：由端子 9 送入。

低频输入 (CP2)：由端子 11 送入。当作业现场有很强干扰，而真正的信号频率小于 50HZ 时由本端子送入；当信号源为干簧管，继电器触点，行程开关等触点信号时，最好接入本输入端。

信号要求：如下图所示，信号占空比为：50%。

高频输入 (IN)：信号周期  $T \geq 1\text{ms}$

低频输入 (LIN)：信号周期  $T \geq 20\text{ms}$



#### (2) 继电器输出：

计米(数)输出：端子 1、2、3 为继电器输出端，端子 2 (COM) 为继电器的公共端，端子 1 (NC) 为常闭触点，端子 2 (NO) 为常开触点。当计米/计数值大于预置值时，1、2 之间立即断开，2、3 之间立即闭合。复位之后 1、2 之间立即闭合，2、3 之间立即断开。

#### (3) 外部复位信号输入：


端子 12 (RST) 为计数外部复位信号输入端，低电平计米器复位立即清除计米（数）值、输出继电器和相应指示灯。

#### (4) 输出电源：

端子 8、10 为+12V 电源输出，为外部传感器提供电源。

#### (5) 输入电源：

端子 6、7 为计米器工作电源输入。电压范围为 AC85V~265V。



### 4. 接线要求：

浮空端子不可接线，否则会损坏计米器，信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接外部标准地，绝不允许将屏蔽层接计米器的信号地，屏蔽线若有接头，接头处的屏蔽层必须连接；也不允许将信号线和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。