

## 故障检查

序号	故障现象	产生原因	排除方法
1	指示灯不亮	电热盘不热	电饭煲电路与电源没有接通 检查开关、插头插座、保险丝、电源引线是否完好，并将插头插到位
		电热盘发热	1.指示灯接线松脱 2.指示灯损坏 送指定的维修部维修
2	指示灯亮	电热盘不热	1.中间接线松脱 2.电热管元件烧坏 送指定的维修部维修
3	饭不熟或煮饭时间过长	1.焖饭时间不够 2.电热盘变形 3.内锅变形 4.内锅偏斜，一边悬空 5.内锅与电热盘之间有异物	1.按要求焖饭 2.轻微变形用细砂纸打磨，严重变形要送维修部更换 3.送指定维修部更换内锅 4.把内锅轻轻转动，使之恢复正常 5.用细砂纸清除干净
4	煮成焦饭或不能自动保温	1.煮饭按键及杠杆联动机构不灵活 2.磁钢限温器失灵 3.保温元件烧坏或接线松脱	送指定的维修部维修
5	溢出	1.蒸汽阀安装不良 2.蒸气回流阀变形或有异物	1.按说明书的安装方法进行安装 2.按要求清洗或祛除异物

## 保修卡

顾客姓名	联系电话	
购买地点	购买日期	
产品名称	产品型号	
生产批号		
维修日期	维修记录	备注

注：自购买日起一年内为保修期。在正常使用的情况下，在保修期内机器出现故障，凭保修卡和发票到当地维修部进行维修，超过保修期或因用户使用不当造成损坏的则收取费用。

※若有质量问题，请与销售商或本公司指定的特约维修部联系，维修服务有关事项请参照保修卡。

服务不到的地方请与我公司总部售后服务中心联系。

上海奔腾企业(集团)有限公司

Shanghai POVOS Enterprise ( Group ) Co.,Ltd

地址：上海市松江区沪松路999号 邮编：201613

免费服务热线：800-8202810


# POVOS®

执行标准：GB4706.1-1998 GB4343.1-2003  
GB4706.19-2004 GB17625.1-2003

## 电饭煲 使用说明书

使用前请详细阅读此使用说明书

型号：PF30/40/50J系列  
PF30/40/50Z系列



上海奔腾企业(集团)有限公司  
Shanghai POVOS Enterprise ( Group ) Co.,Ltd.

