# 7119

# TP POS58 热敏行式打印机



用户手册

# <u>⚠</u> 注意

- 1. 请使用打印机供货商提供或确认的热敏纸,否则可能会影响 打印质量,甚至会损坏热敏打印头,供货商将不给予保修服 条。
- 2. 请用户不要擅自拆卸打印机,改动控制板或打印机构,否则 供应商将不给予保修服务。
- 3. 生产商有权修改说明书的内容而不做事先声明。

# 目 录

简介2
第一章 特点与性能 3
1.1 打印性能3
1.2 打印纸 3
1.3 打印字符 3
1.4 接口形式 4
1.5 打印控制命令4
1.6 电源要求4
1.7 工作环境 4
1.8 型号分类 4
1.9 重量 5
1.10外型尺寸5
第二章 系统安装与操作6
2.1 打印机外型6
2.2 控制面板 6
2.3 连接电源 7
2.4 纸的安装8
2.5 接口连接8
2.5.1串行接口连接8
2.5.2并行接口连接10
2. 5. 3钱箱接口
2.6 指示灯和键操作1
2.7 自检测
第三章 控制打印命令
3.1 概述 1
3.2 命令详解
3.2.1 打印命令1
3.2.2 行间距设置命令1
3.2.3 字符打印命令1
3.2.4 特殊控制命令 1
3.2.5 图形打印命令1
3.2.6 其他命令
附录一 性能指标 2
附录二 打印命令一览表2
附录三 字符集表2

# 简介

TP POS58打印机是一种新型行式直接热敏打印机,打印速度快噪声低、可靠性好、打印质量高、无需色带,免除了日常维护的烦恼。

TP POS58打印机体积小,操作简单,应用领域广泛 尤其适用于商业收款机、PC-POS、银行POS及各类收 条的打印。

1

### 第一章 特点与性能

#### 1.1 打印性能

打印方法 : 直接热敏打印
 打印纸宽 : 57.5±0.5mm
 打印密度 : 8点/mm,384点/行
 打印速度 : 约26mm/秒或7行/秒

● 可靠性:

打印头寿命: 2 x 106字符行

平均无故障时间 (MCBF): 5 x 10<sup>6</sup>行

使用条件:

\*打印 12 x 24西文字符,每次打印 50行, 间歇重复打印

\*每点行同时打印点不超过 25%,每字符行 同一点纵向重复打印不多于 11次

\*使用指定热敏纸

● 有效打印宽度: 48mm

● 走纸速度 : 约37.5mm/秒或10行/秒

#### 1.2 打印纸

● 热敏纸卷型号 : TF50KS-E (Japan Paper co.ltd)

AF50KS-E(JUJO THERMAL)

● 热敏纸卷 : 纸 宽 --- 57.5±0.5mm

外径最大 --- φ50mm (最大 ) 内 径 --- φ13mm (最小) 纸 厚 --- 53~60克/米<sup>2</sup>

#### 1.3 打印字符

● ANK字符集:

12×24点, 1.25(宽)×3.00(高)毫米;

● 国标一、二级汉字库 24×24点,3,00(宽)×3,00(高)毫米;

#### 1.4 接口形式

● 串行接口:

D-SUB 25线插座(孔型),支持RTS/CTS或XON/XOFF规约。 波特率: 9600bps

数据结构: 1位起始位+8位数据位+1位或者1位以上停止位。

● 并行接口:

8位并行口,BUSY握手协议,PE纸尽检测,接口插座采用

D-SUB 25线插座(针型)。

● 钱箱控制:

DC12V, 1A, 6线RJ-11插座。

#### 1.5 打印控制命令

● 字符打印命令

支持ANK字符、自定义字符和汉字字符的倍宽、倍高打印,可调整字符行间距。

● 点图打印命令: 支持不同密度点图及下装图形打印.

#### 1.6 电源要求

● DC9~12V, 2A

#### 1.7 工作环境

操作温度 : 5~40℃ 相对湿度 : 10~80%
 工作环境温度: 5~40℃ 工作相对湿度: 10~80%
 储存温度 : -20~60℃ 储存相对湿度: 10~90%

当工作环境温度为34℃,相对湿度 $\leq$ 80%,当工作环境温度为40℃,相对湿度 $\leq$ 58%

#### 1.8 型号

- TP POS58 S 串行接口
- TP POS58 P 并行接口

# 1.9 重量

● 840克 (不包括纸卷)

#### 1.10 外型尺寸

• 116 (W) ×185 (L) ×140 (H) mm

# 第二章 系统安装与操作

# 2.1 打印机外型





图2-1 打印机外形



# 2.2 控制面板

TP POS58打印机面板上有两个按键和两个指示灯,如下图所示:




图2-2. TP POS58控制面板示意图

#### 2.3 连接电源

请使用随机附带的专用电源适配器。按照图2-3进行连接。




图2-3 TP POS58系统安装示意图

# **⚠** 注意

- 1. 请先插好TP POS58左侧的电源插头,再接通AC220V电源,顺序勿 相反, 否则会损坏电源插头。
- 2. 使用不恰当的电源会使打印质量变坏, 甚至损坏TP POS58打印 机。打印机通电后, 如果已装好纸则会自动走一段纸: 如未装 纸,则指示灯会闪烁。

#### 2.4 纸的安装

TP POS58打印机使用57.5mm 宽热敏纸券。

热敏纸安装步骤如下:

打开活动上盖,取下旧的纸卷轴,将新的热敏纸卷纸端朝下套在打印 机的纸架轴上,装纸有两种方法:

- 1. 抬起机头抬杆,将纸端插入进纸口并从出纸口穿出,放下机头抬杆,接 着将纸端穿过活动上盖的出纸口,盖上活动上盖。
- 2. 将纸端插入机头进纸口内, 并插到底。接通电源, 按【SEL】键使打印机 处于离线状态, 按【LF】键, 启动走纸电机进行走纸, 将纸端走出出纸 口即可,接着将纸端穿过活动上盖的出纸口,盖上活动盖板。若走纸马 达空转,纸无进给,是未将纸插入机头进纸口或插入深度不够,请重新插 入进纸口。按【LF】键使打印纸走到适当位置。



在装纸前先关掉TP POS58电源, 待将纸插入机头进纸口后再打开TP POS58电源, 这样做容易上纸, 也有益于打印头寿命。

#### 注意

- 当机头内无纸时。请不要按【LF】键,以免影响打印头寿命。
- 请勿用手拉纸向前走或向后退。如果退纸时,请将后面多余的 纸剪断, 按【LF】键向前走出。

#### 2.5 接口连接

#### 2.5.1 串行接口连接

POS58打印机的串行接口与RS232C标准兼容,支持RTS/CTS及XON/XOFF 握手协议,其接口插座为25PIN孔型D型插座。串行接口插座的引脚序号如 图2-4所示:




图2-4. 串行接口插座引脚序号

各引脚信号定义如图2-5所示:

引脚号	信号名称	源	说明
3	RXD	主机	打印机从主机接收数据
2	TXD	打印机	当使用XON/XOFF握手协议时,打印机 向主机发送控制码XON/XOFF。
4	RTS	打印机	该信号为"MARK"状态时,表示打印机"忙",不能接收数据,而该信号为"SPACE"状态时,表示打印机"准备好",可以接收数据。
7	GND		信号地

- \*注:①"源"表示信号发出的来源:
  - ② 信号逻辑电平为EIA电平:

图2-5. 串行接口引脚信号

串行连接方式下的波特率和数据结构设定为9600bps、8位数据位、无校验和1位或1位以上停止位。

POS58打印机的串行接口可与标准的RS-232C接口连接。在与IBM PC机或兼容机连接时可按图2-6接线。




图2-6. POS58打印机串行接口与IBM PC串行口连接示意图

#### 2.5.2 并行接口连接

TP POS58打印机的并行接口为8位打印并行接口,支持BUSY握手协议,其接口插座为DB25针型插座。并行接口插座的引脚序号如图2-7所示。




图2-7. 并行接口插座引脚序号

并行接口各引脚信号的定义如图2-8所示:

引脚号	信号	方向	说 明
1	/STB	入	数据选通触发脉冲。下降沿时读入数据.
2	DATA1	入	这些信号分别代表并行数据的第一至第
3	DATA2	入	八位信息。
4	DATA3	入	每个信号当其逻辑为"1"时为"高"电
5	DATA4	入	平,逻辑为"0"时为"低"电平。
6	DATA5	入	
7	DATA6	入	
8	DATA7	入	
9	DATA8	入	
10	/ACK	出	经电阻上拉"高"电平。
11	BUSY	出	"高"电平表示打印机正"忙",不能接
			受数据。
12	PE	出	"高"电平表示打印纸尽。
13	SEL	出	经电阻上拉"高"电平。
15	/ERR	出	经电阻上拉"高"电平。
14, 16, 17	NC		未接。
$18 \sim 25$	GND		接地。逻辑"0"电平。

- 注: ① "入"表示输入到打印机, "出"表示从打印机输出。
  - ② 信号的逻辑电平为TTL电平。

图2-8. 并行接口引脚信号

有关并行连接方式接口信号时序如图2-9所示:




图2-9. 并行接口信号时序

#### 2.5.3 钱箱接口

POS58打印机的钱箱接口采用RJ-11 6线插座,如图2-10所示:



图2-10. 钱箱接口

#### 引脚定义如下:

引脚号	信号	流向
1	1 结构地	
2	钱箱驱动信号	输出
3	钱箱开/关状态信号	输入
4	+12VDC	输出
5	N. C.	
6	钱箱开/关状态信号地	

#### 2.6 指示灯和键操作

TP P0S58打印机上有两个指示灯和两个按键. 红色灯为电源指示灯, 绿色指示灯为状态指示灯. 绿色指示灯亮表示打印机工作为在线状态, 指示灯灭为离线状态, 指示灯闪烁为异常告警状态。

错误	指示灯闪烁定时	说明
无纸	160ms 	检测到无纸,打印机进入 "offline"状态,指示灯闪烁, 等待进纸
打印头 过 热	300ms 	等待打印头温度降至45℃ 时,自动恢复。
打印头 热敏电阻错误	750ms 	不可恢复,等待关机检查。 通常是机头电缆连接有误。

TP POS58有【SEL】在线控制键和【LF】走纸键两个按键,可用打印命令允许或禁止按键开关功能,在允许按键控制状态下,按键【SEL】和【LF】可改变打印机的工作方式:

#### ● 在线/离线方式:

在线方式下, SEL灯亮, 按下【SEL】键SEL灯灭, 进入离线状态, 打印机不接收主机下传数据, 再按下【SEL】键, 重新进入在线工作方式.

#### ● 进纸方式:

在打印机离线方式下,持续按下【LF】键进纸马达起动打印机进纸,松开【LF】键,进纸停止.

● 自检方式:

按住【SEL】键,接通TP POS58电源,再松开按键,这时打印机将打印出自检清单。

● 十六进制数据打印方式:

按住【LF】键并接通TP POS58电源,进入十六进制数据打印方式,打印机对接收数据,不做命令解释,全按十六进制格式打印出来.通常用于数据传输错误分析.

#### 2. 7自检测

自检测可以检测打印机是否工作正常,如果能够正确地打印出自检清 样,则说明除和主机的接口以外,打印机一切正常,否则需要检修。

自检测将顺序打印出软件版本号,接口形式及128个ANK字符。

自检测的方法是按住【SEL】键并接通电源,待纸开始走时,再松开按键,这时打印机将打印出自检清单。

# 第三章 控制打印命令

#### 3.1 概述

TP POS58打印机提供了ESC/POS打印命令集。 各个命令的描述形式如下:

打印命令功能格式:ASCII: 以标准ASCII字符序列表示<br/>十进制: 以十进制数字序列表示<br/>十六进制: 以十六进制数字序列表示

说明:该命令功能和使用说明。

例子: 为了更容易理解该命令会列出一些例子。

#### 3.2 命令详解

#### 3.2.1 打印命令

LF			打印并换行
格式:	ASCII	: LF	
	十进制	: 10	
	十六进制	: 0A	

#### 说明:

打印行缓冲器里的内容并向前走纸一行。当行缓冲器空时只向前走纸 一行。

ESC J				打印并走纸n点行
格式:	ASCII	: ESC J	n	
	十进制	: 27 74	n	
	十六进制	: 1B 4A	n	

#### 说明:

打印行缓冲器里的内容,并向前走纸n点行(pn/203英寸)。  $n=0\sim255$ 。

该命令只本行打印有效,不改变ESC 2, ESC 3命令设置的行间距值。示例:



#### 3.2.2 行间距设置命令

ESC 2设置字符行间距为1/6英寸格式:ASCII: ESC 2十进制: 27 50十六进制: 1B 32

说明:

设置行间距为1/6英寸。

ESC 3 设置行间距为n点行(n/203英寸)

格式: ASCII : ESC 3 十进制 : 27 51 十六进制 : 1B 33

说明:

设置行间距为n点行。n=0~255。

TP POS58打印机的每点距为1/203英寸,即该命令设置行间距为n/203英寸。

默认值为n=30。

示例:

#### 3.2.3 字符打印命令

 ESC !
 设置字符打印方式

 格式:
 ASCII
 : ESC !
 n

 十进制
 : 27 33 n

 十六进制
 : 1B 21 n

#### 说明:

ESC! n是综合性的字符打印方式设置命令,用于选择打印字符的大小。打印参数n的每位定义为:



n的默认值为0,即字符不放大。

#### ESC SO

设置字符倍宽打印

格式:	ASCII	:	ESC	S0
	十进制	:	27	14
	十六进制	:	1B	0E

#### 说明:

在一行内该命令之后的所有字符均以正常宽度的2倍打印;该命令可以用回车或DC4命令删除。

#### ESC DC4

#### 取消字符倍宽打印

格式:	ASCII	:	ESC	DC4	
	十进制	:	27	20	
	十六进制	:	1B	14	

#### 说明:

执行此命令后, 字符恢复正常宽度打印.

ESC %					允许/禁止用户自定义字符
格式:	ASCII	: ESC	%	n	
	十进制	: 27	37	n	
	十六进制	: 1B	25	n	

#### 说明:

n=1时,选择用户自定义字符集;n=0时,选择内部字符集。 默认值n=0。

格式:	ASCII	: ESC	&	S	$n m [a[p]s \times a]m-n+1$
	十进制	: 27	38	S	$n m [a[p]s \times a]m-n+1$
	十六进制	: 1B	26	S	n m [a[p]s×a]m-n+1


#### 说明:

ESC &用于定义用户自定义字符。S=3, 32 $\leq$ n $\leq$ m $\leq$ 126, 0 $\leq$ a $\leq$ 12, 0 $\leq$ p $\leq$ 255.

- ◆ s表示纵向字节数,这里s=3.
- ◆ n表示自定义字符的起始ASCII 码.
- ◆ m表示自定义字符的终止ASCII 码.

当只定义一个字符时取n=m, 最多可定义96个自定义字符.

- ◆ a表示水平方向的点数.
- ◆ p表示自定义字符的数据,每个字符s×a个字节,共定义 m-n+1个字符.
  - ◆定义后自定义字符一直有效,直到再次定义或复位或关机. 每个自定义字符数据格式为:



#### 3.2.4 特殊控制命令

ESC c 5					允许/禁止按键开关命令
格式:	ASCII	: ESC	С	5	n
	十进制	: 27	99	53	n
	十六进制	: 1B	63	35	n

#### 说明:

n=1时,禁止【SEL】按键和【LF】按键起作用;

n=0时,允许上述按键起作用。

默认值为n=0。

#### 3.2.5 图形打印命令

ESC *					设定点图命令
格式:	ASCII	:	ESC	*	m n1 n2 [d]k
	十进制	:	27	42	m n1 n2 [d]k
	十六进制	:	1B	2A	m n1 n2 [d]k

#### 说明:

设定点图方式(用m)、点数(用n1,n2)以及点图内容(用[d]k)。


m=0, 1, 32, 33  $n1=0\sim255, n2=0\sim3$   $d=0\sim255$ 

 $k=n1+256 \times n2 \quad (m=0, 1)$ 

 $k=(n1+256\times n2)\times 3 \quad (m=32, 33)$ 

- ◆ 水平方向点数为n1+256×n2
- ◆ 如果点数超过一行,超过其最大点数(与选择的点图方式有关,详见下表)的部分被忽略。
- ◆ d为点图数据字节,相应位为1则表示该点打印,相应位为0,则表示该点不打印。(k表示数据个数)
  - ◆ m用于选择点图方式。

M	Mode	纵	向	横向		
		点数	点密度	点密度	最多点数	
0	8点单密度	8	68DPI	101DPI	192	
1	8点双密度	8	68DPI	203DPI	384	
32	24点单密度	24	203DPI	101DPI	192	
33	24点双密度	24	203DPI	203DPI	384	



GS /					打印下装点图
格式:	ASCII:	GS	/	n	
	十进制:	29	47	n	

2F

n

 十进制:
 29

 十六进制:
 1D

该命令用于打印下装点图。n=0~3

- ◆ n用于选择点图方式
- ◆ 可用GS \*命令定义点图:

n	点图方式	纵向点密度	横向点密度
0	正常方式	203DPI	203DPI
1	双倍宽度方式	203DPI	101DPI
2	双倍高度方式	101DPI	203DPI
3	倍高倍宽方式	101DPI	101DPI

GS *				定义下装点图
格式:	ASCII:	GS	*	n1 n2 [d]k
	十进制:	29	42	n1 n2 [d]k
	十六进制:	1D	2A	n1 n2 [d]k

#### 说明:


说明:

该命令用于定义下装点图。

 $n1=1\sim48$ ,  $n2=1\sim255$ ,  $n1\times n2<1200$ ,  $k=n1\times n2\times8$ .

- ◆ d为点图数据。
- ◆ 横向n1×8点,纵向n2×8点。
- ◆ 下装点图定义后一直有效,直到进行新的定义或复位或复机。

#### 点图格式见下图:



# 3.2.6 其他命令

ESC @			打印机初始化
格式:	ASCII	: ESC @	
	十进制	: 27 64	
	十六进制	: 1B 40	

#### 说明:

ESC @命令初始化打印机下列内容:

- ◆ 清除打印缓冲器;
- ◆ 恢复默认值;
- ◆ 选择字符打印方式;
- ◆ 删除用户定义字符。

ESC p							钱箱控制
格式:	ASCII	: ESC	р	m	n1	n2	
	十进制	: 27	112	m	n1	n2	
	十六进制	: 1B	70	m	n1	n2	

#### 说明:

该命令用于根据n1, n2产生一定时间间隔的脉冲以控制钱箱动作。m=0,  $0 \le n1 \le n2 \le 255$ 。

开的时间n1×2ms, 关的时间n2×2ms。

ESC <sup>1</sup>	į
------------------	---

#### 向主机传送打印机状态

格式:	ASCII:	ESC	V
	十进制:	27	118
	十六进制:	1B	76

#### 说明:

向主机传送打印机状态,仅串口型打印机(POS 58S)有效。 当打印机接到该命令后,通过串行接口TXD向上位机传送一个字节。 该字节各位的定义如下:

位	功能	ĺ	直
		0	1
0	未定义		
1	未定义		
2	纸检测器	有纸	无纸
3	未定义		
4	未 用	恒为0	恒为0
5	未定义		
6	未定义		
7	未定义		

#### ESC u

#### 向主机传送周边设备状态

格式:	ASCII:	ESC	u	n
	十进制:	27	117	n
	十六进制:	1B	75	n

## 说明:

向主机传送周边设备状态,仅串口型打印机POS58S有效。 默认值n=0。

当打印机接到该命令后,通过串行接口TXD向上位机传送一个字节。 该字节各位的定义如下:

位	功能	值					
		0	1				
0	钱箱开/闭电平	"低"	"高"				
1	未定义						
2	未定义						
3	未定义						
4	未 用	恒为0					
5	未定义						
6	未定义						
7	未定义						

### 附录一 性能指标

打印方法 : 直接热敏打印 打印纸宽 : 57.5±0.5mm

有效打印宽度: 48mm

打印密度 : 8点/mm,384点/行打印速度 : 约26mm/秒或7行/秒

● 可靠性

打印头寿命: 2 x 10<sup>6</sup>字符行

平均无故障时间 (MCBF): 5 x 10<sup>6</sup>行

使用条件:

\*打印 12 x 24西文字符,每次打印 50行,

间歇重复打印

\*每点行同时打印点不超过 25%,每字符行 同一点纵向重复打印不多于 11次

\*使用指定热敏打印纸

● 热敏纸卷型号 : TF50KS-E (Japan Paper co. ltd)

AF50KS-E (JUJO THERMAL)

● 热敏纸卷 : 纸 宽 --- 57.5±0.5mm

外径最大 --- φ50mm (最大 ) 内 径 --- φ13mm (最小) 纸 厚 --- 53~60克/米<sup>2</sup>

● 打印字符:

(ANK字符集):

12×24点, 1.25(宽)×3.00(高)毫米;

(国标汉字):

24×24点, 3.00(宽)×3.00(高)毫米;

● 串行接口:

D-SUB 25线插座(孔型),支持RTS/CTS或X0N/X0FF规约,波特率9600,数据结构:1位起始位+8位数据位+1位或1位以上停止位。

● 并行接口:

8位并行口,BUSY握手协议,PE纸尽检测,接口插座采用DB-25针式D型。

● 钱箱接口:

DC 12V, 1A, 6线RJ-11插座。

● 电源要求: 9-12V, 2A

● 工作环境

操作温度 : 5~40℃ 相对湿度 : 10~80% 工作环境温度: 5~40℃ 工作相对湿度: 10~80% 储存温度 : -20~60℃ 储存相对湿度: 10~90%

当工作环境温度为34℃,相对湿度≤80%,当工作环境温度为40℃,

相对湿度≤58%

#### 附录二 打印命令一览表

命令速查	命令	说明	页数
打印命令	LF	打印并换行	14
	ESC J	打印并走纸n点行	14
行间距设置命令	ESC 2	设置字符行间距为1/6英寸	15
	ESC 3	设置行间距为n点行(n/137英寸)	15
字符打印命令	ESC !	设置字符打印方式	16
	ESC SO	允许字符倍宽打印	16
	ESC DC4	禁止字符倍宽打印	16
	ESC %	允许/禁止用户自定义字符	17
	ESC &	设定用户自定义字符	17
特殊控制命令	ESC c 5	允许/禁止按键开关命令	18
图形打印命令	ESC *	打印一点行图形	18
	GS *	下装点图设置	19
	GS /	打印下装点图	19
其他命令	ESC @	打印机初始化	20
	ESC p	钱箱控制	21
	ESC v	向主机传送打印机状态	21
	ESC u	向主机传送周边设备状态	21

附录三 打印字符一览表

十六 进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
2			,,	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	-	۰	1
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		;	<b>~</b>	=	>	?
4	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Ξ	ı	J	Κ	L	М	Ν	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	X	Υ	Z	]	١	]	^	
6	`	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	_	m	n	0
7	P	q	r	s	t	u	v	w	×	У	z	{	Τ	}	~	
8	Ç	Ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	8
9	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ij	Ö	Ü	⊄	£	¥	R.	f

版本: A

2000.7